



LEGENDA

- Terreno di ripoprto utilizzato per realizzare il rilevato su cui poggia il campo sportivo e colluvium presente all'interno della vallata.
- Terreno che costituisce il substato formato probabilmente da argille scagliose e calcareniti compatte.
- Lesioni nel terreno in sezione (VISIONE TOMOGRAFICA)
- Lesioni sul campo da calcio.

Tomo 1





Tomo 2



TAV. 1