




# Immagini elettriche e loro interpretazione


Tomografia elettrica N1 - A



Data di acquisizione delle Immagini: 17.Giu., 2013



Travertino




Limì torbosi scuri, sabbie limose



Ubicazione cassetta in legno

Tomografia elettrica N2 - B



Tomografia elettrica N3 - C

